

YXZ-G调感式工频串联谐振耐压试验装置

使用说明书

武汉卓亚电力自动化有限责任公司

武汉卓亚电力自动化有限责任公司

wuhan zhuoya electric power automation co.,ltd

目 录

第一章	: 概述	.3
第二章	: 技术参数	.3
第三章	:装置组成	.3
第四章	: 工频谐振试验的基本原理	.3
第五章	: 工频谐振试验原理接线图	.7
第六章	: 谐振试验实际连接图	.7
第七章	: 操作台面板图	.8
第八章	: 试验操作方法	.8
第九章	:调谐	9

第一章: 概述

随着电力系统的发展,运行设备的容量越来越大,如火力发电机组,单机容量已超过 1000MW,水力发电机组,单机最大容量已达 800MW;这些设备的交流工频耐压试验,如果用传统的试验设备(即工频试验变压器),则由于试验需要的容量大,试验变压器、调压器十分笨重,大容量试验电源在现场也很难解决,现场试验极不方便。工频谐振装置,无论从试验电源容量、设备重量、试验波形及投资等方面都具有极大的优势。该装置主要针对单机容量在 250MW 及以下水力发电机的交流耐压试验设计制造。

第二章:技术参数

额定容量: 1000 kVA 额定频率: 50 Hz

额定电压: 40 kV 额定电流: 25 A

可调电感量范围: 6~30H 可调间隙范围:0~300mm

第三章:装置组成

激励变压器 JLB-100kVA/5kV/10kV/0. 4kV 1 台 可调电抗器 DK(TL)-400kVA/40kV 1 台 固定电抗器 DK-200kVA/50kV 3 台 控制台 TC-100kVA/380V/0-430V 1 台 分压器 FRC-150kV 1 套 补偿电容器 BC-150kV/0. 048uF 1 套

第四章:工频谐振试验的基本原理

工频谐振有串联谐振和并联谐振两种方式,这两种方式取用电源容量的补偿效果 基本相同,达到全补偿后,输入容量都可降为试验输出容量的 1/0 以下。

4.1 串联谐振

串联谐振电路原理见图1,向量图见图2。






图 1 串联谐振回路原理图


L——可调电抗器的电感量

Cx——被试品电容量

R——可调电抗器的有功损耗与被试品介损等及回路综合损耗归算 的等效串联电阻。







a. 感性 XL>Xc UL>Uc b. 全谐振阻性 XL=Xc Uc=UL

c. 容性 XL<Xc UL<Uc

图 2 R、L、C 串联电路向量图

串联电路的谐振特性曲线见图 3,图 1 电路中的激励电压

$$\dot{U}_{J} = \dot{I}_{X} R + j \dot{I} (X_{C} - X_{L})$$
(1)

调节串联电路中可调电抗器的电感量,令其在工频 f 下的感抗 X_L全等于负载电容的容抗 X_{Cx}, 此时即实现了完 全谐振, 电抗的电感量为谐振点电感量 L, 向量图见图 2, 谐振特性曲线见图 3。电路全谐振时,




图 3 串联谐振特性曲线

(4) 式中负载电容 Cx基本为常量,调节 L 使其达到全谐振 Li时,调节 Ix,实际是

卓亚电力(认证)官网: http://www.power-kva.com 编辑: 公共信息部

调节(3)式中的U₁,当达到要求的U₂值时,即开始耐压试验。

完全串联谐振下,电源仅提供 U_J 建立 I_x ,提供的 $COS\Phi=1$ 的激励功率 $P_J=U_JI_X$ 克服电路中等效的综合有功损耗 I_X^2R ,激发并维持稳定的谐振。串联谐振是电压补偿或低电压激励的谐振。

谐振电路综合品质因数 Q 也称谐振电路补偿效率:

式中: S_{cx} ——被试品 C_x 耐压时需要提供的功率,其中的很大部是无功功率分量。耐压中试品闪络或击穿后的短路电流 I_x 将下降为短路前试验电流 I_x 的 1/Q 以下:

综述串联谐振耐压电路的主要特点是:

- a) 由于谐振无功全补偿,电源和设备的功率仅为被试品所需容量的 1/10 以下 (1/Q>10);同容量的体积小,重量轻,装置输出容量大而所需配置的电源容量小,价廉,使用操作便捷而安全;
- b) 串联谐振实际是个电流滤波回路,使通过被试品的电流基本是基波电流,输出电压的波形畸变率(THD)极小,优于现有所有类型的交流耐压设备;
- c) 试品闪络或击穿后的短路电流仅为短路前试验电流的1/10以下的(1/Q) 能有效防止击穿后扩大对故障点的损伤;
- d) 闪络后立即自动熄弧,熄弧后恢复谐振状态电压建立的过程较长(秒数) 是一个稳态的建立过程,既无电压过冲之虑更无微秒级毫秒级瞬态过程 的恢复过电压的危险。

4.2 并联谐振

并联谐振电路原理见图 4,向量图见图 5。




图 4 并联谐振回路原理图

L——可调电抗器的电感量 C_x——被试品电容量

r——可调电抗器的有功损耗及被试品介损等全回路综合损耗的等效并联电阻。




图 5 r、L、C 并联电路向量图

并联谐振是电流补偿方式,谐振特性曲线见图 6,图 4 中的电流:

$$\dot{I}_{X} = \frac{\dot{U}_{X}}{r_{I}} + j\dot{U}_{X}(\frac{1}{X_{I}} - \frac{1}{Xc}) - ----$$
(7)

当图 4 中的 L 调节至谐振点电感量 L_0 时, $X_L=X_C$, $I_L=I_C$ 此时即实现了完全并联谐振,见图 6, L_0 与(2)式相同。

并联谐振时,电源供给的电压 U_x 与试验电压相同,由于无功电流完全补偿抵消,电源仅需提供 $COS\Phi=1$ 的 $I_x=Ir$ 补偿谐振回路的综合有功损耗,便可激发并维持稳定的谐振。




图 6 并联谐振特性曲线

同理
$$Q = \frac{Scx}{P_J} = \frac{U^2_X / X_{CX}}{U^2_x / r} = \frac{I_C}{Ix}$$
 (8)

并联谐振具有串联谐振同等的无功补偿及其相应的优点,但不能充分具有串联谐振所具的其他三项特点。一般大多采用串联谐振交流耐压的方式。

4.3 调谐操作优先

为了试验的安全和顺利进行,在进行串联谐振耐压试验时,必须是先在给定的 很低的起始激励电压 UJ0 下(一般为几百伏),调节 L 使其达到全谐振 L0,在较小的脱谐度 ST 范围内缓缓升压,至 UC 达到预定的耐压值。

第五章:工频谐振试验原理接线图






图 7 串联谐振试验原理接线图

第六章:谐振试验实际连接图



串联谐振试验连接图

第七章:操作台面板图



操作台面板图

第八章:试验操作方法

- 1. 过流保护设定:将操作台内低压电流继电器和高压电流继电器分别整定,一般整定为试验电流的 1.1 倍。
- 2. 过压保护设定:按试验时的电压的1.1倍整定。
- 3. 例:该试验电压为 45kV 时,则其显示器应调整为 47kV。
- 4. 将分压器的屏蔽线接到控制台上高压电压两接线柱 , 注意: 所有地线必须接好, 牢固可靠。
- 5. 将激励变压器上的高压电流 K1、K2 接到控制台上高压电流两接线柱.
- 6. 耐压时间整定:将时间继电器上的试验时间设置到所需的试验时间。
- 7. 按上图所示连接好试验接线检查无误后方可合闸。
- 8. 合上控制台的断路器,此时若调压器不在零位,调压器将自动回零 。待调压器回零后才可试验。
- 9. 一般在不接通主电源前,调节电抗器铁芯间隙,观察升降及间隙限位保护功能是否正常。另外还可适当调节升压、降压,观察按钮及低压电压表头是否都正常工作。

第九章:调谐

- 1. 合闸主电源,按"升压"按钮,一般升压到30V,即升压到电抗器上获得几百 伏电压
- 2. 调节间隙,一般试验前铁芯为下线位零间隙位置,通过增加或减小铁芯间隙 来找到谐振点。
- 3. 即在调间隙过程中, 高压电压最大时, 此时铁芯所处位置即为谐振点位置, 此时调谐完毕。
- 4. 即可升压,升压到试验电压值时,会自动耐压计时,到达设定耐压时间,设备自动降压到零。
- 5. 断开主电源。
- 6. 试验时,有关人员应加强对被试设备的监护,一旦出现异常现象,应将调压 器迅速降压,并同时断开电源。